



HD-BOX 系列远程穿透

江苏明宪智能科技有限公司

www.mingxianiot.com

■ 文档编号: MX

■ 版本编号: V1.0

■ 日期: 2024-03-28

■ 版权声明

本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明外，版权均属明宪智能科技所有，受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经明宪智能科技的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片断。

■ 版本变更记录

时间	版本	说明
2024-03-28	V1.0	创建文档

准备工作：

1. 寻找供应商分配账户
2. 登录 <http://www.htdyun.com>




3. 添加触摸屏 ID 及其密码





一. 远程更新 HMI(云端服务)


- 1.进入触摸屏软件 ([Smart Manager Pro](#)) 点击即可下载
- 2.点击云服务进入云端服务
- 3.登陆账号进行搜寻，选择对应的设备进行下载即可



二. 远程穿透


- 1.进入触摸屏软件（[Smart Manager Pro](#)）点击即可下载
- 2.点击云服务进入穿透
- 3.登录账户密码，选择对应的设备
- 4.穿透模式选择

4.1 串口穿透



设置完成开始穿透即可


4.2 网口穿透



设置完成开始穿透即可

5.app 云屏同步

5.1 找到 Smart Manager Pro 右击打开文件所在位置



5.2 打开 app 文件夹

名称	修改日期	类型	大小
app	2024/3/22 15:21	文件夹	
bearer	2024/3/22 15:21	文件夹	
Configure	2024/3/27 9:49	文件夹	
CSV	2024/3/22 15:21	文件夹	
exampleProHmi	2024/3/22 15:21	文件夹	
exSDCARD	2024/3/22 15:21	文件夹	
exUDISK	2024/3/22 15:21	文件夹	
exUDISK2	2024/3/22 15:21	文件夹	
HMIsoft	2024/3/22 15:21	文件夹	
iconengines	2024/3/22 15:21	文件夹	
imageformats	2024/3/22 15:21	文件夹	
ParsePro	2024/3/28 14:47	文件夹	

安装 APP 后登录账户密码选择要查看的设备连接即可

